



**COMUNE DI TIVOLI (RM)**  
**Settore VI Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente**

---

Ai Tecnici incaricati  
delle istruttorie edilizie

e.p.c. Assessore Urbanistica  
SEDE

**OGGETTO: Disposizione di servizio interna.**

**II RESPONSABILE P.O. EDILIZIA PRIVATA**

- Preso atto dell'art. 42 del Regolamento Edilizio vigente, adottato con Deliberazione C.C. n. 170 del 24/11/1953, approvato dalla G.P.A. con verbale n. 54/893 del 4/03/1954, modificato con D.C.C. n. 22 del 28/01/1955, approvate dalla G.P.A. con verbale n. 30 del 23/04/1955 e pubblicato all'Albo pretorio comunale dal 17/12/1954 al 3/01/1955, mediante il quale vengono menzionati alcuni servizi (ad es. la "latrina"), non più in uso nella realizzazione dei servizi igienici attuali;
- Visto il D.M. Sanità del 5/07/1975, redatto in data successiva al R.E. di cui sopra, mediante il quale non viene prescritta alcuna disposizione obbligatoria in merito alla realizzazione degli antibagni da realizzare all'interno degli appartamenti con destinazione di civile abitazione;
- Considerato che allo stato attuale nella redazione delle istruttorie tecniche interne predisposte dai tecnici incaricati, sussiste una diversità di interpretazione in merito alla realizzazione obbligatoria degli anti-bagni da ubicare all'interno delle U.I. destinate a civile abitazione;
- Al fine di uniformare tutte le istruttorie tecniche interne redatte dagli istruttori ed esperti tecnici, preso atto delle disposizioni sanitarie vigenti di cui sopra (emanate con D.M. 5/07/1975), intervenute successivamente all'approvazione del R. E.,

**DISPONE**

Di eliminare la disparità di interpretazione dell'art. 42 del R.E. di cui sopra, ed invita tutti gli istruttori ed esperti tecnici interni di non richiedere **"obbligatoriamente"** d'ufficio nelle loro istruttorie tecniche, la realizzazione degli anti-bagni all'interno delle Unità Immobiliari destinate a civile abitazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Tivoli li 16/11/2016



Il Responsabile P.O. Edilizia Privata  
FUNZIONARIO TECNICO  
Dott. Ing. Mario Restante